


Uponor

SYSTÈME DE TUYAUTERIE EN PEX SUPPORTS POUR TUBULURE

COMMUNIQUÉ TECHNIQUE



½" Support de cintrage en coude à oreilles en plastique (F5200500)

Comment identifier

Recherchez la date telle qu'indiquée sur la pièce.

Symptôme

La pièce étant plus fragile, elle peut se briser facilement au moment de l'installation.

Problème

La matière première utilisée dans la conception du produit était défectueuse, ce qui rend la pièce plus fragile.



¾" Support de cintrage en plastique (A5150750)



Résolution du problème

Pour les entrepreneurs: Vérifiez votre inventaire et identifier les produits touchés. Veuillez les retourner à votre distributeur. Celui-ci les remplacera.

Pour les distributeurs: Veuillez vérifier votre inventaire et identifier les produits touchés. Retournez les selon le processus utilisé par Uponor (RMA) afin de les remplacer.

Pour tout renseignement svp communiquer avec votre représentant Uponor ou votre distributeur.

Número de la pièce	Description de la pièce	Date de fabrication
A5150750	¾" Support de cintrage en plastique	1/15
		2/15
A5750500	Support de fixation murale PEX ½" et ¾"	1/15
		2/15
		3/15
F5200500	½", Support de cintrage en coude à oreilles de plastique	3/15



Support de fixation murale PEX ½" et ¾" (A5750500)

Uponor, Inc.
5925 148th Street West
Apple Valley, MN 55124 USA
Tel: 800.321.4739
Fax: 952.891.2008

Uponor Ltd.
2000 Argentia Rd., Plaza 1, Ste. 200
Mississauga, ON L5N 1W1 CANADA
Tel: 888.994.7726
Fax: 800.638.9517

www.uponorpro.com